

■ 10-Punkte-Checkliste: Ladungssicherung für Fahrer

Diese Checkliste unterstützt Fahrer dabei, die wichtigsten Punkte der Ladungssicherung nach VDI 2700 vor der Abfahrt zu kontrollieren – für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

- 1 **Fahrzeugkontrolle:** Bremsen, Beleuchtung, Reifen und Ladefläche prüfen.
- 2 **Zulässiges Gesamtgewicht beachten:** Achslast und Gesamtgewicht einhalten.
- 3 **Ladefläche vorbereiten:** Sauber, trocken und frei von Öl oder Schmutz.
- 4 **Rutschhemmende Hilfsmittel einsetzen:** Antirutschmatten unter der Ladung.
- 5 **Ladung gleichmäßig verteilen:** Schwerpunkt tief und mittig halten.
- 6 **Formschluss herstellen:** Möglichst lückenlos laden, um Bewegungen zu vermeiden.
- 7 **Zurrmittel richtig einsetzen:** Spanngurte, Zurrgurte oder Ketten nach VDI 2700 verwenden.
- 8 **Kantenschoner verwenden:** Kanten der Ladung und Gurte sichern.
- 9 **Regelmäßige Zwischenkontrolle:** Gurte nachspannen und Ladung prüfen.
- 10 **Dokumentation bereithalten:** Lieferscheine und Nachweise griffbereit haben.

Beispiele für Produkte zur Ladungssicherung:

